


空気が一目でわかる 

### 室内環境の『見える化』に



CO2  
濃度

湿度

温度

厚労省・文科省より集団感染発生リスクの高い状況の回避の為、良好な換気状態の基準として、二酸化炭素濃度が1,000~1,500ppm以下が推奨されております。

ポイント① 室内が1,500ppmに達すると **ピピッ** とアラームでお知らせ

ポイント② 色と数値でCO2濃度を可視化

ポイント③ ドイツ製高性能センサー搭載



※1500ppmに達すると警告音が「ピーピー」と鳴り、正面のボタンを押すと警告音が解除されます

CO2濃度測定範囲	0ppm~5,000ppm (測定感度1ppm)
CO2測定精度	±50ppm ±5%
湿度測定範囲・精度	約5%~99%RH ±5%
温度測定範囲・精度	約 -20~60℃ ±2℃
入力充電	DC5V
サイズ	縦98 × 横68 × 奥行39 mm
重量	約 250 g
充電後使用時間	約5時間
充電時間	5時間以内
内臓電池	1200mAH
付属品	濃度器・説明書・USB電源コード

お問い合わせ・お申込み

**ゼネラルホールディングス株式会社**

ウェルネス事業部

〒536-0005 大阪市城東区中央2-15-23

TEL:06-6933-1850 FAX:06-6930-2530